

モノクロメータースキャンフリーズ対処法

branch controller を起動する



大浦さん携帯：090-6558-1827

エラーメッセージが表示

1 X端末

kill main

お掃除おじさん

4

スタートメイン

2 VMEリセット

一番左のカードの
一番上のリセットボタンをボールペンの先で突く

3

10分待つ

2ページ目につづく

X端末 <=> Windows切替

displayのon/off switchの左のボタン操作

displayの入力部分を切り替える”digital”, “analog”

displayの”enter”の代わりにのボタンは”menu”

displayのボタンは指で押す